

通常点検/精密点検のご案内

システム納入後15年間サポートを行わせていただくためには、定期的な点検を受けていただく必要があります。
点検未実施の場合は修理対応ができない場合もございますので、点検のご検討をお願い致します。

対象機器

ESSP-3000シリーズ ESSP-3001/10, ESSP-3002/10,
ESSP-3002/14P, ESSP-3003/14P, ESSP-3005/18P

(屋外設置用局舎、計測装置、計測装置用モニター、太陽光パネル・接続箱・日射計・気温計 等は含みません。)

点検プラン

価格 (税別)

通常点検

ESSP-3000シリーズ全モデル : 120,000円

精密点検

ESSP-3001/10、3002/10 : 140,000円

ESSP-3002/14P、3003/14P、3005/18P : 180,000円

点検プラン	通常点検	精密点検	
作業時間目安	半日程度 (2名)	1日 (2名)	
点検項目			
環境	温度、湿度、浸水 入力電圧	通常点検と同様	
外観	振動・異音・異臭、塵埃 筐体の変形・損傷・変色		
各部清掃	フィルタ、ファン、ラック内		
搭載機器状態	UPS、BMU、EMU、PVC(搭載モデルのみ) バッテリーモジュール		
接続機器状態	各種パネル、ケーブル他		
設定値	太陽光入力電圧 設定値確認		
総合動作点検	停電切替動作試験 出力電圧		
交換部品	なし		ラックフィルタ、UPSファン PVCファン (搭載モデルのみ)

- 点検プランは、年1回 お客様のご都合に合わせて実施させていただきます。
- 精密点検プランは保守サポート期間 (設置から15年) ご使用いただく為に実施いただく内容です。
- お引き渡しから10年を超えた精密点検未実施システムの修理依頼は、精密点検を行った上で修理を実施いたします。
- 精密点検後につきましては、毎年の通常点検をお願いいたします。点検未実施の場合、修理対応できない場合がございます。
- 点検にて部品交換 (精密点検部品交換以外) の必要が判明した場合、別途費用にて対応させていただきます。
- 点検対応可能期間は、対象機器の保守可能期間 (お引き渡しから15年) になります。
- 点検時、蓄電システム接続機器は停電が発生する場合があります。事前に接続変更、もしくは電源OFFをお願いします。
- 太陽光発電設備、接続箱、弊社販売以外のデータ計測装置等の機器は点検対象外とさせていただきます。
- 出張料・宿泊費については都度お見積りさせていただきます。(概算: 2名 4万円~14万円)
- 弊社営業日平日 9:30~18:00時間内対応となり、夜間休日の場合は、別途お見積りとなります。

●記載内容:2022年4月現在:本記載の内容は、予告なく変更することがあります。

ソニーマーケティング株式会社

お問合せ先 : ソニーマーケティング業務用製品 修理相談窓口
TEL : 050-3754-9810 (蓄電サポート担当から折り返しのご連絡となります)
受付時間 : 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)
メールでのお問合せ : b2bcs-energy-jp@sony.com (蓄電池サポート担当宛)