

通常点検/精密点検のご案内

システム納入後15年間サポートを行わせていただくためには、定期的な点検を受けていただく必要があります。
点検未実施の場合は修理対応ができない場合もございますので、点検のご検討をお願い致します。

対象機器

ESSP-5000シリーズ UPS盤・入出力盤・電池盤
弊社納品の計測装置 PCタイプ(ラプラス社製)、SV-BP2(コンテック社製)

(上記以外の計測装置、
計測装置用モニター、屋外局舎、太陽光パネル・接続箱・集電箱・日射計・気温計 等は含みません。)

点検プラン

価格 (税別)

通常点検

ESSP-5000シリーズ全モデル： 150,000円

精密点検

ESSP-5000シリーズ全モデル： 1,000,000円 *注1

点検プラン	通常点検	精密点検	
作業時間目安	半日程度 (2名)	1日 (4名)	
点検項目			
環境	温度、湿度、浸水 入力電圧	通常点検と同様	
外観	振動・異音・異臭、塵埃 筐体の変形・損傷・変色		
各部清掃	フィルタ、ファン、ラック内		
搭載機器状態	B M U、E M U、P V C (搭載モデルのみ) バッテリーモジュール		
接続機器状態	各種パネル、ケーブル他		
設定値	太陽光入力電圧 設定値確認		
総合動作点検	停電切替動作試験 出力電圧		
電源メーカー整備	操作パネルの表示/操作機能		
電源メーカー整備	—		各部点検、清掃
交換部品	なし		ラックフィルタ、ヒューズ、リレー、 タイマ、スイッチングレギュレータ

- 点検プランは、年1回 お客様のご都合に合わせて実施させていただきます。
- 精密点検プランは保守サポート期間（設置から15年）ご使用いただく為に実施いただく内容です。
- お引き渡しから10年を超えた精密点検未実施システムの修理依頼は、精密点検を行った上で修理を実施いたします。
- 精密点検後につきましては、毎年の通常点検をお願いいたします。点検未実施の場合、修理対応できない場合がございます。
- 点検にて部品交換（精密点検部品交換以外）の必要が判明した場合、別途費用にて対応させていただきます。
- 点検対応可能期間は、対象機器の保守可能期間（お引き渡しから15年）になります。
- 点検時、蓄電システム接続機器は停電が発生する場合があります。事前に接続変更、もしくは電源OFFをお願いします。
- 太陽光発電設備、接続箱、弊社販売以外のデータ計測装置等の機器は点検対象外とさせていただきます。
- 出張料・宿泊費については都度お見積りさせていただきます。（概算：通常点検 2名 4万円～14万円、精密点検 4名 4万円～28万円）
- 弊社営業日平日 9:30～18:00時間内対応となり、夜間休日の場合は、別途お見積りとなります。

注1 精密点検の費用は概算です。モデルにより交換部品が異なりますので、正式費用は別途お見積りとさせていただきます。

●記載内容:2022年4月現在：本記載の内容は、予告なく変更することがあります。

ソニーマーケティング株式会社

お問合せ先 : ソニーマーケティング業務用製品 修理相談窓口
TEL : 050-3754-9810 (蓄電サポート担当から折り返しのご連絡となります)
受付時間 : 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)
メールでのお問合せ : b2bcs-energy-jp@sony.com (蓄電池サポート担当宛)