

SONY®

NETWORK SURVEILLANCE SERVER

NSR-500 series

Security Update 1501151 Patch 説明書

2015/01/30

【概要】

セキュリティを強化しました。

ご注意

本パッチは NSR 本体ソフトウェアのアップデートを実行すると無効となります。NSR 本体ソフトウェアのアップデートを行った後には、必ず本パッチを再度適用してください。

【準備】

以下をご準備ください

- NSRパッチファイル：NSR-500-patch_SecurityUpdate-1501151-1-20150115.i386.rpm
- NSR-500

本パッチはNSR本体のバージョンがv1.5.1 以上であるときのみ動作を保証いたします。事前にNSR 本体のバージョンを確認し、動作保証バージョンと異なる場合はv1.5.1 以降へのバージョンアップを先に行い、本パッチを適用してください。

【インストール手順】

1. NSRにモニター、USBキーボード、USBマウスを接続します。

ご注意

汎用のUSBキーボード、USBマウスをお使いください。特殊なキーやボタンやホイールがついたタイプは使用できない場合があります。

2. パッチファイルをUSBメモリーに書き込んで、パッチファイルのインストールをおこなってください。パッチファイルのインストール方法についてはユーザーガイドをご覧ください。

ご注意

パッチインストール後に、NSR は再起動されます。

【作業後確認／調整】

ログオン画面において本パッチ適用後のパッチソフトウェアのバージョンを確認することができます。ソフトウェアバージョン：情報 → 詳細情報 → Patch version:に "SecurityUpdate-1191107 SecurityUpdate-1501151" が追加されていることを確認してください。

Detail Information

Software Version:1.5.1.8

Server Software

NSR GUI:3.5.0.15

Record Server:5.5.0.15

Central Sever:1.5.100

Download Sever:1.4.2

Event Action Server:1.0.5.4

HW Control Server:1.4.0.3

libRsmCore:2.22.15

libcsc:1.5.100

libdsc:1.4.2

libeasc:1.5.4

libmetadata:1.6.1

Server Platform

Model Name:NSR-500

Serial Number:1303567

SDK Version:1.00.0000.31

Patch version:

SecurityUpdate-1191107 SecurityUpdate-1501151

Close