

# DWR-P01DN Updater

## 取扱説明書

発行日 : 2015/10/30

# 目次

【概要】 .....	3
【機能】 .....	3
【準備するもの】 .....	3
【本ソフトウェアについて】 .....	3
【インストール手順】 .....	4
【USB ドライバーのインストール手順】 .....	11
【デバイスマネージャーからの USB ドライバーのインストール手順】 .....	14
【アップデート手順】 .....	19
【アップデート後の確認】 .....	20
【アップデートに失敗した場合】 .....	21
【その他】 .....	22
【Windows 8 で使用するには】 .....	23

## 【概要】

本書は DWR-P01DN のファームウェアバージョンをアップデートするための PC ソフトウェア（以下 DWR-P01DN Updater）の取扱説明書です。

## 【機能】

DWR-P01DN Updater では、DWR-P01DN のファームウェアをアップデートし、機能追加・機能改善に対応することが可能です。

## 【準備するもの】

＜ソフトウェアファイルの入手＞

ファイル名： DWR-P01DN\_Version\_X\_XX\_Updater.zip(※)

※ファイル名の X\_XX にはファームウェアのバージョン番号が入ります。

＜パーソナルコンピュータ＞ 本ソフトウェアを使用するための推奨動作環境は以下のとおりです。

OS： Windows Vista, Windows 7, Windows 8※

※Windows 8 の場合は、本マニュアル【Windows 8 で使用するには】を参考にして下さい

USB ケーブル： セット付属の USB ケーブル



## 【本ソフトウェアについて】

- ・ 権利者の許諾を得ることなく、本ソフトウェアおよび取扱説明書の内容の全部または一部を複製すること、およびソフトウェアを賃貸に使用することは、著作権法上禁止されております。
- ・ 本ソフトウェアを使用したことによるお客様の損害、または第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は一切その責任を負いかねます。
- ・ 万一、製造上の原因による不良がありましたらお取替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。
- ・ 本ソフトウェアは指定された装置以外には使用できません。
- ・ 本ソフトウェアの仕様は、改良のため予告無く変更することがありますが、ご容赦ください。
- ・ 本ソフトウェアの修正、改変、リバース・エンジニアリングないし、逆コンパイルまたは逆アセンブル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
- ・ 本ソフトウェアのインストール、指定された装置のアップデートは、取扱説明書内の手順で行うようにしてください。

## 【インストール手順】

DWR-P01DN Updater のインストール手順です。

ファイル名の X\_XX にはファームウェアのバージョン番号が入ります。


画面は、DWR-P01DN Version 1.10 Updater のものです。

## DWR-P01DN Updater のインストール

### 手順

1. パッケージは ZIP 形式で圧縮されています。解凍後のフォルダ構成は以下のとおりです。


DWR-P01DN\_Version\_X\_XX\_Updater




DWR-P01DN\_Version\_X\_XX\_Updater¥DotNetFx




2. DWR-P01DN\_Version\_X\_XX\_Updater フォルダにある setup.exe をダブルクリックします。




3. ダブルクリック後、以下の画面が表示されます。[Next>]をクリックしてください。




4. [Next>]をクリックします。




5. [Next>]をクリックします。




6. インストールを開始します。



7. インストール中、ユーザーアカウント制御に関するダイアログが表示される場合があります。この場合は「はい」を選択してください。



8. インストールが完了したら、[Close]をクリックします。これで DWR-P01DN Updater のインストールは完了です。



## 【USB ドライバーのインストール手順】

ここでは PC と DWR-P01DN が USB 通信をするために必要である、USB ドライバーのインストール手順について説明します。


Windows 8 の場合は、本マニュアル【Windows 8 で使用するには】を参考にして下さい

### 手順

1. PC と DWR-P01DN を USB ケーブルで接続します。

DWR-P01DN の電源を入れると、以下の画面が表示されますので [No, not this time] にチェックし、[Next>] をクリックします。

(表示されない場合は、【デバイスマネージャーからの USB ドライバーのインストール】を参照して下さい。)




2. [Install from a list or specific location] にチェックし、[Next>] をクリックします。







- [Search for the best driver in these locations]にチェックします。  
[Search removable media]のチェックを外します。  
[Include this location in the search]にチェックします。  
[Browse]をクリックします。



- C:\Program Files\Sony\DWR-P01DN Version X.XX Updater を選択し、[OK]をクリックします。  
(画面は一例です)



## 5. [Next&gt;]をクリックします。



## 6. [Continue Anyway]をクリックします。



## 7. [finish]をクリックします。

これで USB Driver のセットアップは完了です。



## 【デバイスマネージャーからの USB ドライバーのインストール手順】

ここでは、デバイスマネージャーからの USB ドライバーのインストール手順について記述します。主に Windows 7 での USB ドライバーのインストール手順になります。【USB ドライバーのインストール手順】で正常に USB ドライバーがインストールされた場合は、【アップデート手順】へお進みください。


Windows 8 の場合は、本マニュアル【Windows 8 で使用するには】を参考にして下さい

### 手順


1. Windows7 では USB ドライバーのインストールを行うためのウィザード画面が開きません。  
下図のように「デバイスドライバーは正しくインストールされませんでした。」と表示されます。




2. Windows メニューから[コンピューター]を右クリックし、[プロパティ]を選択します。




3. [デバイスマネージャー]を選択します。




4. [ほかのデバイス]の[不明なデバイス]を右クリックし、コンテキストメニューから[ドライバーソフトウェアの更新]を選択します。



5. [コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します]を選択して下さい。



## 6. [参照]を押して下さい。




## 7. C:¥Program Files(※1)¥Sony¥ DWR-P01DN Version X.XX Updater (※2)を選択し、[OK]を押して下さい。


※1 64bit 版 OS の場合は Program Files(x86)を選択して下さい。

※2 Updater によって機種名、Version は異なります。


※画面は、DWR-P01DN Version 1.10 Updater のものです。



## 8. パス指定後、[次へ]を押してください。




## 9. [このドライバーソフトウェアをインストールします]を選択して下さい。






10. インストールが完了すると下図のウィンドウが表示されるので[閉じる]を押します。



11. 再度デバイスマネージャーを開き、USB ドライバーがインストールされたことを確認します。ポート(COMとLPT)の下に、Sony Digital Wireless Receiver (COM 番号)が表示されていることを確認してください。(COM 番号はお使いのコンピュータにより異なります)




## 【アップデート手順】


DWR-P01DN Version Updater を使用して、DWR-P01DN のファームウェアをアップデートする手順です。  
画面は、DWR-P01DN Version 1.10 Updater のものです。

### 手順

1. DWR-P01DN の電源を ON にし、USB ケーブルで PC と接続します。
2. DWR-P01DN Version Updater を起動します。  
スタートメニューから[すべてのプログラム] -> [Sony DWL Flash Write Tool] -> [DWR-P01DN Version X.XX Updater]をクリックします。  
※ X.XX にはバージョン番号が入ります



3. [Write]をクリックすると、アップデートが開始されます。  
【注意】アップデート中に、DWR-P01DN の電源を切ったり、DWR-P01DN と PC 間の USB ケーブルを抜いたりすると、アップデートが失敗してしまいますのでご注意ください。また、アップデート中の電池切れを防ぐために、電池残量に余裕のある状態でアップデートを行うようにしてください。万が一、アップデートに失敗してしまった場合は、【**アップデートに失敗した場合**】の手順に従ってください。






4. アップデートが完了すると、アップデートが正常に終了した旨のメッセージを表示しますので[OK]をクリックしてください。  
※画面は、DWR-P01DN Version 1.10 Updater のものです。



5. [Exit]ボタンを押して DWR-P01DN Version Updater を終了します。また、続けて他の DWR-P01DN のアップデートを行う場合は、3. 以降の手順に従いアップデートを続けることができます。



### 【アップデート後の確認】

DWR-P01DN のファームウェアバージョンを確認する手順です。

#### 手順


1. DWR-P01DN の電源を入れる。
2. マイナスボタンを押し、VERSION メニューを表示させる。
3. VERSION が Update したバージョンである事を確認する。

## 【アップデートに失敗した場合】

アップデートに失敗した場合の復帰手順です。


### 手順

1. アップデートに失敗した場合、下記の画面が表示されますので、[OK]をクリックします。




2. DWR-P01DN の電源を一旦切り、再度、電源を入れます。  
(アップデートに失敗した場合、DWR-P01DN を再起動すると、DWR-P01DN の画面に何も表示されませんが故障ではありません。)


3. [Write]ボタンを押して、再度アップデートを行います。



6. アップデートが完了すると、アップデートが正常に終了した旨のメッセージを表示しますので[OK]をクリックしてください。  
※画面は、DWR-P01DN Version 1.10 Updater のものです。



4. [Exit]ボタンを押して DWR-P01DN Version Updater を終了します。




## 【その他】

DWR-P01DN Version Updater のバージョンを確認することができます。


※画面は、DWR-P01DN Version 1.10 Updater のものです。

### 手順

1. [Help]->[GUI Version]をクリックします。



2. 本ソフトウェアのバージョンを表示します。



## 【Windows 8 で使用するには】

### 1. .net Framework 2.0 のインストール


DWR-P01DN Updater は、".netFramework 2.0"を使用しています。".net framework2.0"のアプリケーションを Windows 8 で動作させるための方法を紹介します。  
既に".netFramework 2.0"がインストールされている場合には、本作業は不要です。

PC がインターネット接続できるかできないかで方法が変わります。


### PC がインターネット接続出来る場合

#### インストール手順


1. DWR-P01DN Updater の"setup.exe"をダブルクリックします。




2. 下記の画面が表示されるので[Yes]ボタンをクリックします。



3. マイクロソフトのサイトに繋がります。ここで、[.NET Framework 3.5 SP1]をクリックします。




4. [ダウンロード]をクリックします。



5. [実行]をクリックします。



6. [この機能をダウンロードしてインストールする]をクリックします。



7. 下記の画面が表示されると、".net Framework 2.0"のインストールは完了です。




## PC がインターネット接続出来ない場合

### 準備


Windows 8 のインストールディスクを用意し、DVD ドライブにメディアをセットしてください。

### インストール手順

1. スタート画面で、マウスを右クリックし、[すべてのアプリ]をクリックします。



2. [コマンドプロンプト]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。




3. "Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:X:¥sources¥sxs /LimitAccess"と入力し、Enter キーを押します。

(X はドライブ名です。ご使用の環境に合わせて変更してください。下図は、DVD ドライブが E ドライブの場合です。)



4. 完了すると、下記の画面のようになります。




### 確認手順

1. コントロールパネルを開き、[プログラム -> プログラムのアンインストール]をクリックしてください。




2. [Windows の機能の有効化または無効化]をクリックしてください。





3. [.NET Framework 3.5(.NET 2.0 および 3.0 を含む)]にチェックがついていることを確認します。これで、確認は完了です。



## 2. USB ドライバーのインストール


PC に送信機、受信機を USB で接続した場合に、USB ドライバーをインストールする必要があります。Windows 8 では、これまでと異なった方法となりますので、ここで紹介します。

### 準備

PC と送信機、または、受信機を USB ケーブルで接続します。


### インストール手順

1. スタート画面で、[設定]をクリックします。





2. [PC の設定変更]をクリックします。



3. ここでの手順は、Windows 8.0 と 8.1 で操作が異なります。

A) Windows 8.0 の場合、[全般]を選択し、[PC の起動をカスタマイズする]にある[今すぐ再起動する]をクリックします。



- B) Windows 8.1 の場合、[保守と管理] -> [回復]と選択し、[PC の起動をカスタマイズする]にある[今すぐ再起動する]をクリックします。



4. 再起動後、下記の画面が表示されます。[トラブルシューティング]を選択します。



5. [詳細オプション]をクリックします。




6. [スタートアップ設定]を選択します。




7. [再起動]を選択します。




8. 再起動後、下記の画面が表示されます。ここで"7) ドライバー署名の強制を無効にする"を選択します。




9. デスクトップからコントロールパネルを開き、[デバイスマネージャー]をクリックします。




10. [不明なデバイス]を右クリックし、[ドライバーソフトウェアの更新]をクリックします。



11. "コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します"をクリックします。



## 12. "参照"をクリックします。




## 13. Program Files(※1)-&gt; Sony -&gt; DWR-P01DN Version X.XX(※2) Updater を選択し、"OK"をクリックします。

※1 64bit 版 OS の場合は Program Files(x86)を選択して下さい。

※2 Updater によって機種名、Version は異なります。


画面は、DWM-02N Version 1.04 Updater のものです。




## 14. "次へ"をクリックします。



15. 下記の画面が表示されますので、[このドライバーソフトウェアをインストールします]をクリックします。



16. 下記の画面が表示されたら、USB ドライバーのインストールが完了です。（画面は送信機を PC と USB 接続したときのものです。）



17. PC を再起動して下さい。